公開実用 昭和62-131308

(B) 日本国特許庁(JP) (①実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U) 昭62-131308

(3)Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和62年(1987)8月19日

H 01 B 7/00

307

8222-5E

審査請求 有

(全 頁)

図考案の名称 屋内配線用電線

> ②実 頤 昭61-19818

❷出 顧 昭61(1986)2月13日

似考 案 者 村 井 昇 松原市三宅中3丁目7番12号

が出 願 人 村 井

昇 松原市三宅中3丁目7番12号

砂代 理 人 弁理士 古 賀 明 細 書

考案の名称
屋内配線用電線

1

2. 実用新案登録請求の範囲

導体の被覆部の長手方向の一側面を平面部とし、 該平面部の全長にわたり、接着剤の塗布層を設け、 該接着剤の上面に剥離紙を接着して成る屋内配線 用電線。

- 3. 考案の詳細な説明
- (イ) 本考案の目的

(産業上の利用分野)

屋内配線工事の際使用する電線に関するものである。

(従来の公知技術)

従来はこの種の配線工事にあたり電線をステープルで壁や柱などに固定して行ったものであるが、 電機器具の配置替えなどで配線の位置を変えるため壁や柱に釘穴が残って非常に体裁が悪い。また ステープルを使用できない壁面もある。

(本考案で解決せんとする問題点)

(1)

公開実用 昭和62-131308

本考案では上記欠点を改良するために、導体の被覆部の一側面長手方向を平面部に形成して該平面部に接着剤を塗布して接着の塗布層を形成し、 該接着剤の接着力によって電線の架設を行うこと ができるようしたものである。

(ロ) 本考案の構成

(問題点を解決するための手段)

導体1を被覆するにあたり、該被覆部2の一側面を平面部3とし、該平面部の全長にわたり接着剤の塗布層4を設け、該層の上面に剥離紙5を接着したものである。

(作用)

本考案は上記構成から成るので、剥離紙 5 を剥ぎ取って接着剤の塗布層 4 を架や柱などに接着するだけで簡単に架設は完了する。

(実施例)

図面について実施例を述べると、1は導体(心線)で、その外間をゴムまたは塩化ビニール等の 絶縁物で被覆成型する被覆部2の長手方向の一側 面を平面部3とし、該平面部の全長にわたり接着



剤を塗布し接着剤の塗布層4とし、該塗布層の上面に剥離紙5を接着する。

尚電線の断面形状は任意の形状(だ円形、長四辺形、三角形)とすること可能であるが、一側辺は水平として接着剤の接着効果をよくする。

(ハ) 効果

本考案は上記構成から成るので、剥離紙を剥ぎ取って柱や架また壁面に接着するだけでよいから 配線工事が効率的に行える。

また従来のステープルによる取付のように釘穴 を残さないので架設替えを幾度行なっても体裁を 損うことがなく屋内配線用として勝れたものとい える。

4. 図面の簡単な説明

本考案の実施例を示すもので、第1図は本案品の縦断面図、第2図は斜視図である。

- 1 …… 游 体
- 2 ……被覆部
- 3 …… 水平部
- 4 …… 接着剤


公開実用 昭和62-131308

5 …… 剥離紙


実用新案登録出顧人 村 井 代 型 人 ^{弁理士} 古 貧



第1四



第 2 図



75

代理人 # 程 士 古賀



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

Service of the servic
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.